



Sres. UGEL Cusco

Previo un cordial saludo les hago llegar los detalles de diagnóstico de la fotocopiadora BIZ HUB 367.

- Necesita mantenimiento integral.
- Reparación de la unidad de fijado, sensores térmicos y rodillo térmico.
- Reseteo del sistema.



Por lo cual necesita un mantenimiento integral, reemplazo del rodillo de la de fijado

ATENTAMENTE

Cusco, 12 de octubre de 2020.

Handwritten signature and stamp of PG MEDIC. The stamp includes the text "PG MEDIC" and "Cusco" below it, with a signature scribble over the text.